


INSTRUCTIVO PLAQUETA NO FROST BASIC

Esta plaqueta sirve como controlador universal para heladeras de tipo NO FROST a excepción de las que poseen 2 ventiladores o damper electrónico. El proceso de instalación es muy sencillo y para poder llevarlo a cabo recomendamos ver el siguiente gráfico y seguir los pasos:



- 1) SACAR la cobertura plástica que se encuentra adentro del freezer.
 - 2) AGUJEREAR la pared de la heladera.
 - 3) CORTAR los cables de la resistencia y forzador
 - 4) PASAR los cables de la resistencia y forzador a través de la perforación HACIA AFUERA.
 - 5) PASAR el sensor de la plaqueta por la misma perforación HACIA ADENTRO, dejándolo SUELTO ya que es de ambiente.
 - 6) PEGAR la PLAQUETA NO FROST BASIC en la parte posterior de la heladera
 - 7) PASAR el sensor de la plaqueta por la misma perforación HACIA ADENTRO, dejándolo SUELTO ya que es de ambiente.
 - 8) CONECTAR estos cables en las borneras indicadas.
 - 9) ELIMINAR el bimetal. La PLAQUETA NO FROST BASIC posee un software que verifica el proceso de la resistencia, en lugar del bimetal.
 - 10) PASAR el sensor de la plaqueta por la misma perforación HACIA ADENTRO, dejándolo SUELTO ya que es de ambiente.
 - 11) CONECTAR el compresor y el cable de alimentación de 220V en las borneras correspondientes.
- Una vez finalizado el proceso de instalación, se procede a enchufar la heladera.

La **PLAQUETA NO FROST BASIC** consta de 2 botones ubicados en los extremos inferiores de la misma. El botón de la izquierda, indicado como **BOTÓN DEFROST** y el de la derecha, indicado como **BOTÓN FRÍO**.

BOTÓN DEFROST:

Sirve para establecer el tiempo de DEFROST que necesita la heladera. El evaporador **DEBE** quedar limpio ya que si queda hielo adherido, este se va acumulando y provoca que la heladera se bloquee. Es importante recordar que las heladeras no se bloquean a menos que tengan humedad. Por eso recomendamos realizar este proceso con recipientes de agua dentro de la misma, para simular condiciones normales de uso.

La **PLAQUETA NO FROST BASIC** posee 4 niveles de descongele. Recomendamos empezar por el más bajo y comprobar que al terminar el DEFROST la heladera esté sin hielo. De lo contrario, pasar al siguiente programa.

Manteniendo el botón apretado durante 5 segundos, la heladera entrará en modo DEFROST, verificando así el correcto funcionamiento y conexión de la resistencia. Si ésta se encuentra en mal estado o tiene un error en la conexión, sonará una alarma.

Este sistema también nos permite realizar un DEFROST en cualquier momento que la heladera se bloquee, para ayudar al descongele

BOTÓN FRÍO:

Cumple la función de controlar el nivel de frío de la heladera. Para poder obtener el frío deseado, colocar un termómetro en la misma y empezar con el programa en mínimo. Esperar algunas horas hasta que haga varios cortes y llegue a la temperatura deseada. En caso contrario, pasar al siguiente programa.

Nota: El frío de la heladera está regulado por el frío freezer y el damper mecánico o perilla de pase de aire. En caso de NO tener una heladera en óptimas condiciones, la PLAQUETA NO FROST BASIC nos permite que, poniendo al máximo el paso de aire y al mínimo el frío del freezer, la heladera funcione correctamente. De esta manera, nos aseguramos que la parte comestible alcance una temperatura aceptable, pero la temperatura del freezer va a tener menos grados. Es importante tener esto en cuenta a la hora de la conservación de alimentos congelados.

www.freshendistribuye.com.ar



ERROR	INDICACION	TIPO DE ERROR	PROBLEMA	SOLUCION	ERROR	INDICACION	TIPO DE ERROR	PROBLEMA	SOLUCION	ERROR	INDICACION	TIPO DE ERROR	PROBLEMA	SOLUCION
1	1 BIP	SENSOR POR DEBAJO DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE RESISTENCIA	*SENSOR EN CORTO *MALA CONEXIÓN *SENSOR DAÑADO	*REVISAR CONEXIONES *REEMPLAZAR SENSOR *EN ESTE ERROR LA HELADERA PASARÁ A FUNCIONAR EN MODO AUTOMÁTICO POR TIEMPO, PERMITIENDO ASÍ TENER MARGEN PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. EL PROGRAMA ALTERNARÁ 30 MINUTOS DE FRÍO Y 15 MIN DE CORTE. *TENER EN CUENTA QUE EL SENSOR DEBE SER DE 10K	1	1 BIP	SENSOR POR DEBAJO DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE RESISTENCIA	*SENSOR EN CORTO *MALA CONEXIÓN *SENSOR DAÑADO	*REVISAR CONEXIONES *REEMPLAZAR SENSOR *EN ESTE ERROR LA HELADERA PASARÁ A FUNCIONAR EN MODO AUTOMÁTICO POR TIEMPO, PERMITIENDO ASÍ TENER MARGEN PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. EL PROGRAMA ALTERNARÁ 30 MINUTOS DE FRÍO Y 15 MIN DE CORTE. *TENER EN CUENTA QUE EL SENSOR DEBE SER DE 10K	6	ERROR CRITICO ALARMA CONSTANTE 6 LEDS INTERMITENTES	RELAY PEGADO	ERRO CRÍTICO EN POCOS CASOS, LA RESISTENCIA PUEDE PRODUCIR UN CORTO Y DEJAR EL RELAY QUE ALIMENTA LA MISMA PEGADO.	*EN ESTE CASO, DESENCIJAR LA HELADERA Y DEJARLA CERRADA UNA RESISTENCIA EN CORTO O SOBRECARGADA PUEDE DEBILITAR CABLES O INCENDIAR LA HELADERA SI BIEN LA FRECUENCIA DE ESTE ERROR ES EXTREMADAMENTE BAJA Y PUEDE PASAR CON CUALQUIER PLACA LA PLAQUETA UNIVERSAL NO FROST BASIC CUENTA CON UN SISTEMA DE ALARMA CONSTANTE YA QUE CUANTO ANTES SE DESENCIJE LA HELADERA, MENOR SERÁN LOS DAÑOS. *REEMPLAZAR PLACA
2	2 BIPS	SENSOR POR ENCIMA DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE RESISTENCIA	*AUSENCIA DE SENSOR *MALA CONEXIÓN *SENSOR DAÑADO	*REVISAR CONEXIONES *REEMPLAZAR SENSORES *EN ESTE ERROR LA HELADERA PASARÁ A FUNCIONAR EN MODO AUTOMÁTICO POR TIEMPO, PERMITIENDO ASÍ TENER MARGEN PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. EL PROGRAMA ALTERNARÁ 30 MIN DE FRÍO Y 15 MIN DE CORTE. *TENER EN CUENTA QUE EL SENSOR DEBE SER DE 10K	2	2 BIPS	SENSOR POR ENCIMA DE LOS PARÁMETROS NORMALES DE RESISTENCIA	*AUSENCIA DE SENSOR *MALA CONEXIÓN *SENSOR DAÑADO	*REVISAR CONEXIONES *REEMPLAZAR SENSORES *EN ESTE ERROR LA HELADERA PASARÁ A FUNCIONAR EN MODO AUTOMÁTICO POR TIEMPO, PERMITIENDO ASÍ TENER MARGEN PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. EL PROGRAMA ALTERNARÁ 30 MIN DE FRÍO Y 15 MIN DE CORTE. *TENER EN CUENTA QUE EL SENSOR DEBE SER DE 10K					